

23.11.2020 14:13

В качестве замены FE31-00/AD(BM) поставщик предложил FE30-24/DF(B)
Вместо ME30-24/E4(M) - > ME30-24/E6(M)